

令和3年度 通プロマップ 唐津市立鬼塚小学校

個人宅のブロック塀で舗道に面している家が数件あり、ひびや、傍に植えてある樹木が成長した影響で少し傾いているところが見られる

個人宅のブロック塀が多く見られる。古いものも多く、補修の跡はあるが、傷んでいたり、ひびが入っていたりするところもある。

住宅街になっていて家のブロック塀が多く、子どもの通り道と重なる。

通学路（舗道）脇の家のブロック塀が数ヶ所見られる。

舗道脇の個人宅のブロック塀が多い。

舗道脇の個人宅のブロック塀が数ヶ所見られる。

個人住宅で低いブロック塀が多い。

通学路脇の空き地のブロック塀が破損している。

古いブロック塀が続いている。（通学路）

あまり高くはないが道沿いにある。

継ぎ足している部分がある。

山本・石志地区は住宅街で古いブロック塀が多い。

国道	—
県道	—
市道	—

