


体育館西側への進入・通行は禁止!



名護屋小学校正門向かって左側が体育館



20~25cm程度の塊が落ちている。(足サイズ23cm)

頭上5mから屋根の一部(軒)が
はがれて(1mほど)落下している。
5月30日(火)